



Maîtrise d'œuvre	<input type="checkbox"/>
Bureau d'études techniques	<input type="checkbox"/>
Diagnostic - Audit	<input type="checkbox"/>
Assistance technique à maître d'ouvrage	<input type="checkbox"/>
Coordination SSI	<input checked="" type="checkbox"/>
Formation	<input type="checkbox"/>

Ecole Nationale des Finances Publiques DE TOULOUSE

MISSION DE COORDINATION SSI

Caractéristiques du projet

Maître d'ouvrage	ENFIP 100 chemin du Cdt Le GOFF 31081 TOULOUSE
Nature du projet	<input type="checkbox"/> Travaux neufs <input checked="" type="checkbox"/> Réhabilitation
Délais	Etudes : 4 mois Travaux : 2 mois
Surface	4500 m ²

Missions

Remplacement du système de sécurité incendie existant.

Caractéristiques de l'installation :

- 2 zones d'alarmes
- 2 zones de compartimentage
- Mise en œuvre de dispositifs d'alarme sonore et visuelle dans les locaux susceptibles de recevoir des personnes isolées
- Système de détection incendie adressable
- Arrêts technique, coupure de la sonorisation de la salle de conférence
- Remise en lumière

Mise à jour du dossier d'identité SSI

