

Maîtrise d'œuvre	<input checked="" type="checkbox"/>
Bureau d'études techniques	<input type="checkbox"/>
Diagnostic - Audit	<input type="checkbox"/>
Assistance technique à maître d'ouvrage	<input type="checkbox"/>
Coordination SSI	<input checked="" type="checkbox"/>
Formation	<input type="checkbox"/>

CLINIQUE PASTEUR BATIMENT PASSERELLE

Caractéristiques du projet

Maître d'ouvrage	Clinique PASTEUR 45 avenue de Lombez 31076 TOULOUSE cedex 3
Montant des travaux HT	30 000 000€ HT
Nature du projet	<input checked="" type="checkbox"/> Travaux neufs <input type="checkbox"/> Réhabilitation
Livraison	2017
Superficie	10 700 m ²
Groupement	C&H Architectes, OTEIS, SACET, DFENCO BET

Missions

- Réalisation d'une mission de coordination SSI, dans le cadre de la construction du bâtiment passerelle de la Clinique PASTEUR

