

Maîtrise d'œuvre	<input type="checkbox"/>
Etudes techniques	<input type="checkbox"/>
Diagnostic - Audit	<input type="checkbox"/>
Assistance technique à maître d'ouvrage	<input type="checkbox"/>
Coordination SSI	<input checked="" type="checkbox"/>



AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC MISSIONS DE COORDINATION SSI

Caractéristiques du projet

Maître d'ouvrage	AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC BP 90103 31703 BLAGNAC Cedex
Nature du projet	<input type="checkbox"/> Travaux neufs <input checked="" type="checkbox"/> Réhabilitation

Missions

Missions de coordination SSI dans le cadre des travaux d'aménagement de l'Aérogare, tous halls

Mission de conception

- Reprise et modification des zones SSI existantes (ZDA, ZDM, ZA, ZC, ZF, ZPE zones de portes d'évacuation)
- Mise à jour du tableau de corrélation

Mission de réalisation

- Suivi des travaux et mise au point de l'installation
- Réalisation des essais fonctionnels

Mise à jour du dossier d'identité SSI

19002.01 – Hall D Duty Free - Aménagement espace Mac Pop-up	19002.12 – Hall C - Aménagement des blocs sanitaires 33 et 34 niveau sous-sol
19002.02 – Hall C - Asservissement PCF sous-sol	19002.14 – Hall C - Modification asservissement monte-charge Panorama
19002.04 – Hall B - Aménagement des bureaux des superviseurs pistes	19002.15 – Parking Silo2 - Asservissement barrières levantes et herses loueurs
19002.07 – Satellite - Aménagement salle d'embarquement WIWO	19002.18 – Hall C - Aménagement locaux Police aux frontières
19002.09 – Modification des scénarios de désenfumage du couloir de liaison HD et satellite	19002.23 – Parking Silo2 - Aménagement d'un parking motos
19002.10 – Hall D - Modification monte-charge MC2	

